

VAIMENNIN FORD Sierra 1023396**VARASTOTUOTE**

FORD Sierra

Vaihdelaatikon kannatin

O.E. No: 615 5997**Kuvaus**


FORD Sierra

Vaihdelaatikon kannatin

O.E. No 615 5997

EAN-koodi:  438208 233962**Lisätiedot**

Tuotenumero / REF. No.	1023396
RoHS III -direktiivi 2015/863/EU	Kumituotteemme eivät sisällä RoHS III mukaisia aineita yli 0,1%, eikä kadmiumia yli 0,01% kokonaismassasta., Our rubber products do not contain more than 0.1% of RoHS III and no cadmium by more than 0.01% of total mass.

**1023 396**